

## 南関町 通学路要対策箇所一覧表【平成29年度】

平成29年10月1日現在

番号	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
<b>【南関第二小学校】</b>						
2-1	町道 尾田・高久野線	高久野(南関第二小学校前の町道)	交通量が多く路側帯も狭いため大変危険である	外側線の引き直し両脇100m計200m	南関町	
2-2	県道 荒尾・南関線	上長田(ふれあい広場入口の横断歩道)	交通量が多いため横断が危険である	押しボタン式信号設置の要望書を玉名警察署に提出	学校、南関町、警察	
<b>【南関第四小学校】</b>						
4-1	県道 大牟田・植木線	四ツ原(田原区、日明区の境付近)	横断歩道のない道路を横断しなければならない 交通量も多く危険である	横断歩道設置の要望書を玉名警察署に提出	学校、南関町、警察	
4-2	県道 大牟田植木線	上坂下(第二八田橋の前で歩道が切れている箇所)	歩道が途切れていて道路を渡る際に横断歩道が必要である	歩道整備	熊本県	
4-3	県道 大牟田・植木線	下坂下(肥猪入口バス停付近)	県道と並行して歩道を設置しているが町道との交差点部分が交通量が多く危険である	カラー塗装	熊本県	
<b>【南関中学校】</b>						
5-1	県道 玉名・八女線	小原(中学校前高速道路トンネル付近の交差点)	横断歩道のラインがほぼ消えている	横断歩道の引き直し	警察	
5-2	町道 小原・上長田線	小原(松本木材付近の交差点)	横断歩道のラインがほぼ消えている。また、停止線と横断歩道の間隔が近いため車が飛び出す危険がある	停止線の後退及び横断歩道の引き直し	警察	